

Commune : **PARCAY-SUR-VIENNE** | Rivière : **La Vienne**

Moulin de la Planche

Commentaires : Au Moulin de la Planche, repères situés à l'entrée de la maison (porte bleue) et à l'entrée de la grange (porte rouge)

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1058 **Date de mise à jour** : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.45403320 / Y: 47.11131600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 506973 / Y: 6671007
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4540332 / Y: 47.111316
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence**: Gauche

1er juillet 1792 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1058_2188 **Date de mise à jour** : 19/02/2018
Auteur : SPC LCI



MARQUE


Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère** : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé** : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI, SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

	Commune : PARCAY-SUR-VIENNE	Rivière : La Vienne
Moulin de la Planche		
Commentaires : Au Moulin de la Planche, repères situés à l'entrée de la maison (porte bleue) et à l'entrée de la grange (porte rouge)		2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1058 **Date de mise à jour** : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.45403320 / Y: 47.11131600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 506973 / Y: 6671007
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4540332 / Y: 47.111316
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence**: Gauche

	1er octobre 1896	Altitude calculée de l'eau : non déterminé
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau		Nature du repère : Marque gravée
Commentaires : repères situés à l'entrée de la maison (porte bleue) et à l'entrée de la grange (porte rouge)		

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1058_2189 **Date de mise à jour** : 05/08/2018
Auteur : SPC LCI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère** : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé** : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI, SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

-

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)