



Commune : PARCAY-SUR-VIENNE

Moulin de la Planche

Rivière : La Vienne

Commentaires : Au Moulin de la Planche, repères situés à l'entrée de la maison (porte bleue) et à l'entrée de la grange (porte rouge)

2

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** LCI_S_1058**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.45403320 / Y: 47.11131600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 506973 / Y: 6671007

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4540332 / Y: 47.111316

Code Hydro: L---0060

Rive de référence: Gauche

**1^{er} Juillet 1792**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée****GÉNÉRAL****Code :** LCI_R_1058_2188**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI, SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES**

-

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DDE 37**Référence nivélée :** Non renseigné**Description référence du repère :** Non renseigné**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Commune : PARCAY-SUR-VIENNE

Moulin de la Planche

Rivière : La Vienne

Commentaires : Au Moulin de la Planche, repères situés à l'entrée de la maison (porte bleue) et à l'entrée de la grange (porte rouge)

2

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** LCI_S_1058**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.45403320 / Y: 47.11131600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 506973 / Y: 6671007**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.4540332 / Y: 47.111316**Code Hydro:** L---0060**Rive de référence:** Gauche**1^{er} Octobre 1896**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** repères situés à l'entrée de la maison (porte bleue) et à l'entrée de la grange (porte rouge)**GÉNÉRAL****Code :** LCI_R_1058_2189**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

05/08/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI, SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES**

-

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DDE 37**Référence nivélée :** Non renseigné**Description référence du repère :** Non renseigné**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)