Commune : **PANZOULT** | Rivière : **La Vienne**

"Le pont"

Commentaires : "Le pont", mur de dépendance de la ferme. Les traits sont situés sur l'arrière du bâtiment qui se trouve à droite dans la cour.

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1075 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39416550 / Y: 47.12969150
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 502503 / Y: 6673195
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3941655 / Y: 47.1296915
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

1er Mars 1913

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1075_2219 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : SPC LCI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **PANZOULT** | Rivière : **La Vienne**

"Le pont"

Commentaires : "Le pont", mur de dépendance de la ferme. Les traits sont situés sur l'arrière du bâtiment qui se trouve à droite dans la cour.

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1075 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39416550 / Y: 47.12969150
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 502503 / Y: 6673195
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3941655 / Y: 47.1296915
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

1er Janvier 1962

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1075_2220 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : SPC LCI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **PANZOULT** | Rivière : **La Vienne**

"Le pont"

Commentaires : "Le pont", mur de dépendance de la ferme. Les traits sont situés sur l'arrière du bâtiment qui se trouve à droite dans la cour.

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1075 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39416550 / Y: 47.12969150
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 502503 / Y: 6673195
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3941655 / Y: 47.1296915
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

1er Mars 1912

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1075_2221 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : SPC LCI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **PANZOULT** | Rivière : **La Vienne**

"Le pont"

Commentaires : "Le pont", mur de dépendance de la ferme. Les traits sont situés sur l'arrière du bâtiment qui se trouve à droite dans la cour.

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1075 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39416550 / Y: 47.12969150
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 502503 / Y: 6673195
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3941655 / Y: 47.1296915
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

31 Mai 1856

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1075_2222 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : SPC LCI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **PANZOULT** | Rivière : **La Vienne**

"Le pont"

Commentaires : "Le pont", mur de dépendance de la ferme. Les traits sont situés sur l'arrière du bâtiment qui se trouve à droite dans la cour.

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1075 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39416550 / Y: 47.12969150
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 502503 / Y: 6673195
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3941655 / Y: 47.1296915
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

1er Janvier 1982

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Les traits sont situés sur l'arrière du bâtiment qui se trouve à droite dans la cour.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1075_2223 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : SPC LCI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)