

Commune : **PANZOULT**Rivière : **La Vienne****"Le pont"****Commentaires :** "Le pont", mur de dépendance de la ferme. Les traits sont situés sur l'arrière du bâtiment qui se trouve à droite dans la cour.**5** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** LCI_S_1075**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.39416550 / Y: 47.12969150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 502503 / Y: 6673195**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.3941655 / Y: 47.1296915**Code Hydro:** L---0060**Rive de référence:** Droite**1^{er} Mars 1913**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée****GÉNÉRAL****Code :** LCI_R_1075_2219**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

05/08/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** Inconnu**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DDE 37**Référence nivelée :** Non renseigné**Description référence du repère :** Non renseigné**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

	Commune : PANZOULT	Rivière : La Vienne
"Le pont"		

Commentaires : "Le pont", mur de dépendance de la ferme. Les traits sont situés sur l'arrière du bâtiment qui se trouve à droite dans la cour.	5	Repère(s) sur le site
---	---	-----------------------

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1075 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI




Photo du recensement d'origine


GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39416550 / Y: 47.12969150
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 502503 / Y: 6673195
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3941655 / Y: 47.1296915
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

	1 ^{er} Janvier 1962	Altitude calculée de l'eau : non déterminé
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau		Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1075_2220 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

	Commune : PANZOULT	Rivière : La Vienne
"Le pont"		

Commentaires : "Le pont", mur de dépendance de la ferme. Les traits sont situés sur l'arrière du bâtiment qui se trouve à droite dans la cour.	5	Repère(s) sur le site
---	---	-----------------------

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1075 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI




Photo du recensement d'origine


GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39416550 / Y: 47.12969150
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 502503 / Y: 6673195
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3941655 / Y: 47.1296915
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

	1 ^{er} Mars 1912	Altitude calculée de l'eau : non déterminé
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau		Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1075_2221 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

	Commune : PANZOULT	Rivière : La Vienne
"Le pont"		

Commentaires : "Le pont", mur de dépendance de la ferme. Les traits sont situés sur l'arrière du bâtiment qui se trouve à droite dans la cour.	5	Repère(s) sur le site
---	---	-----------------------

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1075 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



Photo du recensement d'origine


GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39416550 / Y: 47.12969150
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 502503 / Y: 6673195
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3941655 / Y: 47.1296915
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

	31 Mai 1856	Altitude calculée de l'eau : non déterminé
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau		Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1075_2222 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **PANZOULT** | Rivière : **La Vienne**

"Le pont"

Commentaires : "Le pont", mur de dépendance de la ferme. Les traits sont situés sur l'arrière du bâtiment qui se trouve à droite dans la cour. **5** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1075 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39416550 / Y: 47.12969150
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 502503 / Y: 6673195
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3941655 / Y: 47.1296915
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite


1^{er} Janvier 1982 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Les traits sont situés sur l'arrière du bâtiment qui se trouve à droite dans la cour.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1075_2223 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)