

Commune : **PARCAY-SUR-VIENNE** | Rivière : **La Vienne**

La Musse

Commentaires : A "La Musse". Le niveau d'eau est arrivé à la fissure située sur la terrasse. Affiner la localisation du site sur place et placer la flèche.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1091 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI




Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.49144370 / Y: 47.10440510
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 509784 / Y: 6670149
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4914437 / Y: 47.1044051
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Gauche


1^{er} Janvier 1982 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le niveau d'eau est arrivé à la fissure située sur la terrasse

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1091_2271 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DDE 37
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)