

Commune : **CRAVANT-LES-COTEAUX**Rivière : **La Vienne****Rue La Gabelle, n°15****Commentaires** : Au n°15, rue La Gabelle. Les repères se trouvent en bas du mur du bâtiment. Un repère en mauvais état indique "30 Octobre..."**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : LCI_S_1132**Date de mise à jour** : 25/08/2016**Auteur** : SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.31202980 / Y: 47.14813420**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 496350 / Y: 6675451**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.3120298 / Y: 47.1481342**Code Hydro**: L---0060**Rive de référence**: Droite**1^{er} Avril 1913**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée****GÉNÉRAL****Code** : LCI_R_1132_2401**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC LCI

05/08/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Bon**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI, SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES**

-

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme(s)** : SPC Loire-Allier-Cher-Indre**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : DIREN Centre**Référence nivelée** : Non renseigné**Description référence du repère** : Non renseigné**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **CRAVANT-LES-COTEAUX** | Rivière : **La Vienne**

Rue La Gabelle, n°15

Commentaires : Au n°15, rue La Gabelle. Les repères se trouvent en bas du mur du bâtiment. Un repère en mauvais état indique "30 Octobre..."

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1132 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.31202980 / Y: 47.14813420
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496350 / Y: 6675451
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3120298 / Y: 47.1481342
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

5 Mars 1923 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Les repères se trouvent en bas du mur du bâtiment

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1132_2402 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI, SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DIREN Centre
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)