

Commune : **LE VEURDRE**Rivière : **L' Allier****Angle rue d'Allier-Place du Champ de Foire**

Commentaires : Dans le bourg, à l'angle de la rue d'Allier et de la place du Champs de Foire, à l'extérieur d'une propriété. Plusieurs laisses de crues à l'angle Nord-Est de la maison et à droite de l'encadrure de la porte d'entrée du jardin.

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** LCI_S_1165**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.04086260 / Y: 46.75647940**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 703119 / **Y:** 6628485**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0408626 / Y: 46.7564794**Code Hydro:** K---0080**Rive de référence:** Gauche**Octobre 1846**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **188.64 m**Nature du repère : **Marque gravée****GÉNÉRAL****Code :** LCI_R_1165_2458**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

09/01/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CATALOGUE REPÈRES DE CRUES DDE 58**

-

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDE 58**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DDE 58**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** marque de crue**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 188.640 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 188.64

Commune : **LE VEURDRE**Rivière : **L' Allier****Angle rue d'Allier-Place du Champ de Foire**

Commentaires : Dans le bourg, à l'angle de la rue d'Allier et de la place du Champs de Foire, à l'extérieur d'une propriété. Plusieurs laisses de crues à l'angle Nord-Est de la maison et à droite de l'encadrure de la porte d'entrée du jardin.

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** LCI_S_1165**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.04086260 / Y: 46.75647940**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 703119 / **Y:** 6628485**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0408626 / Y: 46.7564794**Code Hydro:** K---0080**Rive de référence:** Gauche**1856**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **188.99 m**Nature du repère : **Marque gravée****GÉNÉRAL****Code :** LCI_R_1165_2459**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

06/01/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CATALOGUE REPÈRES DE CRUES DDE 58**

-

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDE 58**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DDE 58**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** marque de crue**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 188.990 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 188.99

Commune : **LE VEURDRE**Rivière : **L' Allier****Angle rue d'Allier-Place du Champ de Foire**

Commentaires : Dans le bourg, à l'angle de la rue d'Allier et de la place du Champs de Foire, à l'extérieur d'une propriété. Plusieurs laisses de crues à l'angle Nord-Est de la maison et à droite de l'encadrure de la porte d'entrée du jardin.

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** LCI_S_1165**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.04086260 / Y: 46.75647940**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 703119 / **Y:** 6628485**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0408626 / Y: 46.7564794**Code Hydro:** K---0080**Rive de référence:** Gauche**Septembre 1866**Altitude calculée de l'eau : **189.15 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Plusieurs laisses de crues à l'angle Nord-Est de la maison et à droite de l'encadrure de la porte d'entrée du jardin.

GÉNÉRAL**Code :** LCI_R_1165_2460**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

09/01/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CATALOGUE REPÈRES DE CRUES DDE 58**

-

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDE 58**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DDE 58**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** marque de crue**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 189.150 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 189.15