

Commune : **LE CELLIER** | Rivière : **La Loire**

Beaurivage, passage sous la voie ferrée

Commentaires : Au niveau du pont de la voie ferrée, en aval du château. Il s'agit probablement de la crue de 1866.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_1261 **Date de mise à jour** : 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.33569600 / Y: 47.32215400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 372675 / Y: 6700303
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.335696 / Y: 47.322154
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence**: Droite

Date inconnue ou approximative Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : 1866?

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1261_2694 **Date de mise à jour** : 24/07/2025
Auteur : SPC LCI



MARQUE


Texte : Événement non identifié
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère** : Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé** : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : DOCUMENTS D'ARCHIVE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DIREN Centre
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

	Commune : LE CELLIER	Rivière : La Loire
<h2>Beurivage, passage sous la voie ferrée</h2>		

Commentaires : Au niveau du pont de la voie ferrée, en aval du château. Il s'agit probablement de la crue de 1866.	2 Repère(s) sur le site
---	--------------------------------


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_1261 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.33569600 / Y: 47.32215400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 372675 / Y: 6700303
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.335696 / Y: 47.322154
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

	25 février 2026	
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires : La référence est le bas des traits à la bombe. Incertitudes pour le deuxième près de l'escalier.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202603130236 **Date de mise à jour :** 23/03/2026
Auteur : thomas_guittet

MARQUE

Visibilité : Oui
Pérennité : Moyenne



Photo laisse d'inondation