


Commune : **MONTHOU-SUR-CHER****Angé, D976-D158**Rivière : **Le Cher**

**Commentaires :** Angé D176-D158, ancienne maison en ruine. (source initiale : LRPC BLOIS-2010)  
 Valeur a priori fiable. Perrenité du support très faible (maison en ruine)

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** LCI\_S\_1550**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.25309890 / Y: 47.34188440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 568110 / Y: 6694964.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.2530989 / Y: 47.3418844**Code Hydro:** K---0090**Rive de référence:** Non renseigné**Mai 1940**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **63.82 m**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** ancienne maison en ruine, trait gravée dans la pierre.**GÉNÉRAL****Code :** LCI\_R\_1550\_3978**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

09/01/2023

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CETE NORMANDIE-CENTRE, LE CHER ET L'INDRE, RECENSEMENTS 2010-2011 - 01/12/2011****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CETE Normandie - Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** CETE Normandie - Centre**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** marque de crue**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 63.820 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 63.82