Commune : **PALLUAU-SUR-INDRE** | Rivière : **L' Indre**

Rue du Lavoir, atelier peinture

Commentaires : Rue du Lavoir au niveau du seuil de l'atelier de peinture.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2424 **Date de mise à jour :** 09/05/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du site en 2022

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.31372880 / Y: 46.94059100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 571735 / Y: 6650302.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3137288 / Y: 46.940591
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Non renseigné

26 Mai 1977

Altitude calculée de l'eau : **98.53 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : La crue est arrivée à 20 cm du seuil d'entrée de l'atelier

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2424_3689 **Date de mise à jour :** 09/05/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du repère en 2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT LRPC BLOIS 2010-2011 CHER - INDRE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : CETE Normandie – Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : CETE Normandie – Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 98.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 98.53