Commune : **BEAULIEU** | Rivière : **La Suissesse**

Stade Antoine Gouy, côté entrée vestiaire

Commentaires : Le repère se situe sur la façade du mur de l'entrée du vestiaire du terrain de foot du stade Antoine Gouy. On peut remarquer sur la photo du site de 2021, que la trace du niveau de la crue de 1996 est toujours présente.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_2684 **Date de mise à jour :** 28/02/2022
Auteur : SPC LCI


Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.93468250 / Y: 45.12502100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 773486.32 / Y: 6447739.13
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9346825 / Y: 45.125021
Code Hydro: K0306400 **Rive de référence:** Droite

24 Mai 1996

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Façade de l'entrée du vestiaire du terrain de foot

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2684_4539 **Date de mise à jour :** 28/02/2022
Auteur : SPC LCI

Vue du repère rapprochée en 2021

MARQUE

Texte : Crue 24 mai 1996
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE CIDEE POUR LE SICALA DE HAUTE-LOIRE - AVRIL 2007 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SICALA 43

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Bureau d'études
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.000 m