

Commune : **BEAULIEU**Rivière : **La Suisse****Stade Antoine Gouy, côté entrée vestiaire**

Commentaires : Le repère se situe sur la façade du mur de l'entrée du vestiaire du terrain de foot du stade Antoine Gouy. On peut remarquer sur la photo du site de 2021, que la trace du niveau de la crue de 1996 est toujours présente.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** LCI_S_2684**Date de mise à jour :** 28/02/2022**Auteur :** SPC LCI

Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.93468250 / Y: 45.12502100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 773486.32 / Y: 6447739.13**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.9346825 / Y: 45.125021**Code Hydro:** K0306400**Rive de référence:** Droite**24 mai 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Plaque****Commentaires :** Façade de l'entrée du vestiaire du terrain de foot**GÉNÉRAL****Code :** LCI_R_2684_4539**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

28/02/2022

MARQUE**Texte :** Crue 24 mai 1996**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** ETUDE CIDEE POUR LE SICALA DE HAUTE-LOIRE - AVRIL 2007 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** SICALA 43**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** Bureau d'études**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.000 m

Vue du repère rapprochée en 2021