

Commune : **VENAS**Rivière : **L' Aumance**

Le moulin de Couture

Commentaires : Juste avant le pont**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre**Code** : LCI_S_3107**Date de mise à jour** : 25/08/2016**Auteur** : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76924150 / Y: 46.49627340**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 682302 / Y: 6599612**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.7692415 / Y: 46.4962734**Code Hydro**: K53-0300**Rive de référence**: Gauche

Mai 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires** : Point bas de la route - 80 cm au dessus du point bas de la route

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_3107_4930**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC LCI

09/01/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : SIG ATLAS DES ZONES INONDABLES - DDE ALLIER -**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDE 03

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique**Organisme** : CETE Lyon**Référence nivelée** : Non renseigné**Description référence du repère** : Non renseigné**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)