



Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE**

Pont des Rosiers - Pile 1 rive droite

Rivière : **La Loire****Commentaires :** Site CORELA S51R2 - Pont - Mauvais état - à préciser**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7527**Date de mise à jour :** 17/11/2025**Auteur :** SPC LCI

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.22709800 / Y: 47.34938550**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 456438 / Y: 6699317**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.227098 / Y: 47.3493855**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Non renseigné**Nature du repère : **Plaque****Commentaires :** Plaque en métal. Support : Pont**GÉNÉRAL****Code :** CORELA_R_7527_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

24/07/2025



Vue du repère

MARQUE**Texte :** Événement non identifié**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -****Type de repérage :** Source bibliographique