



Commune : OREE D'ANJOU

Les Léards

Rivière : La Loire

Commentaires : Site CORELA S61R1 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7530**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.16966900 / Y: 47.35961120**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 385417 / Y: 6703783**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.169669 / Y: 47.3596112**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**1856**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Mur extérieur**GÉNÉRAL****Code :** SPCMLA_R_7530_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

02/10/2018



Auteur - CORELA

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE
- 09/02/2018****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 49



Commune : OREE D'ANJOU

Rivière : La Loire

Les Léards

Commentaires : Site CORELA S61R1 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7530**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.16966900 / Y: 47.35961120**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 385417 / Y: 6703783**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.169669 / Y: 47.3596112**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite**1910**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL**Code :** SPCMLA_R_7530_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

02/10/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Auteur - CORELA

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 49



Commune : OREE D'ANJOU

Rivière : La Loire

Les Léards

Commentaires : Site CORELA S61R1 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : LCI_S_7530

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.16966900 / Y: 47.35961120

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 385417 / Y: 6703783

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.169669 / Y: 47.3596112

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**1936**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Marque gravée

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7530_3

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MLA

02/10/2018



Auteur - CORELA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Mauvais

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE
- 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 49