



Commune : ORIGNE

Rivière : La Mayenne

## Maison éclusière de la Benâtre

Commentaires : Site CORELA S80R4 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

2

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : LCI\_S\_7756

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.72040390 / Y: 47.95004330

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 422375 / Y: 6767614

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7204039 / Y: 47.9500433

Code Hydro: M---0090

Rive de référence: Droite



## Janvier 1995

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 37.1 m

Nature du repère : Non renseigné

### GÉNÉRAL

Code : 2018\_MAY\_R\_258\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MLA

08/01/2019

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE, RÉALISÉ PAR LA DDT 53

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 53

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Référence nivellée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 37.100 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.1



Commune : ORIGNE

Rivière : La Mayenne

## Maison éclusière de la Benâtre

Commentaires : Site CORELA S80R4 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

2

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : LCI\_S\_7756

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.72040390 / Y: 47.95004330

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 422375 / Y: 6767614

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7204039 / Y: 47.9500433

Code Hydro: M---0090

Rive de référence: Droite



1942

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires : Mur extérieur

### GÉNÉRAL

Code : 2018\_MAY\_R\_258\_2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MLA

06/12/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Mauvais

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE, RÉALISÉ PAR LA DDT 53

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 53