Commune : **ORIGNE** | Rivière : **La Mayenne**

Maison éclusière de la Benâtre

Commentaires : Site CORELA S80R4 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7756 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.72040390 / Y: 47.95004330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 422375 / Y: 6767614
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7204039 / Y: 47.9500433
Code Hydro: M---0090 **Rive de référence:** Droite

Janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **37.1 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

GÉNÉRAL

Code : 2018_MAY_R_258_1 **Date de mise à jour :** 08/01/2019
Auteur : SPC MLA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE, RÉALISÉ PAR LA DDT 53 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 53

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 37.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.1

Commune : **ORIGNE** | Rivière : **La Mayenne**

Maison éclusière de la Benâtre

Commentaires : Site CORELA S80R4 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7756 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.72040390 / Y: 47.95004330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 422375 / Y: 6767614
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7204039 / Y: 47.9500433
Code Hydro: M---0090 **Rive de référence:** Droite

1942

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : 2018_MAY_R_258_2 **Date de mise à jour :** 06/12/2018
Auteur : SPC MLA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE, RÉALISÉ PAR LA DDT 53 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 53