
	Commune : <b>BLAISON-SAINT-SULPICE</b>	Rivière : <b>La Loire</b>
<b>Port de Vallée</b>		

<b>Commentaires :</b> Sur la facade d'une maison, le long de la route d'accès au Port de Vallée. Positionnement exact et état à vérifier.	<b>2</b> Repère(s) sur le site
---	--------------------------------


**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_118      **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.40881200 / Y: 47.41162740  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 443030 / Y: 6706801  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.408812 / Y: 47.4116274  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Gauche

	<b>1er janvier 1982</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b>
Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>		Nature du repère : <b>Marque peinture ou encre</b>

**GÉNÉRAL**

**Code :** LCI\_R\_118\_209      **Date de mise à jour :** 05/08/2018  
**Auteur :** SPC LCI



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE ATLAS ZONES INONDABLES -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DIREN Centre

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Cheminement topographique  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Non renseigné  
**Description référence du repère :** Non renseigné  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)