


Commune : **CANDES-SAINT-MARTIN**Rivière : **La Loire****Port de Candes**

Commentaires : Sur la façade d'une maison sur le port de Candes. Nombreux traits de crue dont certains disparus ou illisibles. Certains sont aussi présents sur l'angle du mur du jardin public à proximité du fleuve. Ils étaient mentionnés sur le plan d'exposition au risque d'inondation réalisé par le DDE 37 en juin 1985. Visité le 14/09/2021

10 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** LCI_S_249**Date de mise à jour :** 23/02/2022**Auteur :** SPC LCI

Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.07450400 / Y: 47.21227250**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 478626 / **Y:** 6683210**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.074504 / Y: 47.2122725**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**5 mars 1923**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **33.57 m**Nature du repère : **Marque gravée****GÉNÉRAL****Code :** LCI_R_249_448**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

23/02/2022

MARQUE**Texte :** Crue du 5 mars 1923**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** DIREN Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DDE 37**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** marque de crue**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 33.570 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 33.57 m

Vue du repère rapprochée en 2021