
	Commune : <b>HUISMES</b> <b>RD 7 à Cuzé</b>	Rivière : <b>La Loire</b>
<b>Commentaires :</b> A "Cuzé", le long de la RD 7, à l'angle amont de la façade d'une maison.		<b>2</b> Repère(s) sur le site

<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Unité de gestion :</b> Loire-Allier-Cher-Indre	<b>Date de mise à jour :</b> 25/08/2016
<b>Code :</b> LCI_S_281	<b>Auteur :</b> SPC LCI



<b>GÉOLOCALISATION</b>	
<b>Coordonnées WGS84 :</b> X: 0.26660870 / Y: 47.24565540	
<b>Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:</b> 493285 / <b>Y:</b> 6686395	
<b>Coordonnées RGF93 (ETRS89) :</b> X: 0.2666087 / Y: 47.2456554	
<b>Code Hydro:</b> ----0000	<b>Rive de référence:</b> Gauche



	<b>31 Mai 1856</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>38.907 m</b> Nature du repère : <b>Marque gravée</b>
---	--	---

<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Code :</b> LCI_R_281_508	<b>Date de mise à jour :</b> 05/08/2018
<b>Auteur :</b> SPC LCI	



<b>MARQUE</b>	
<b>Maximum de l'inondation :</b> Oui	
<b>Visibilité :</b> Non renseigné	<b>État du repère :</b> Non renseigné
<b>Pérennité :</b> Non renseigné	<b>Repère calculé :</b> Non
<b>PHEC :</b> Non	

<b>SOURCE DE REPÉRAGE : DDE 37 CATALOGUE DES REPÈRES DE CRUES -</b>
<b>Type de repérage :</b> Source bibliographique
<b>Organisme :</b> DDE 37

<b>NIVELLEMENT D'ORIGINE</b>	
<b>Méthode :</b> Cheminement topographique	
<b>Organisme :</b> DIREN Centre	
<b>Référence nivelée :</b> Marque d'inondation	
<b>Description référence du repère :</b> marque de crue	
<b>Système altimétrique :</b> NGF IGN 1969 (système normal)	
<b>Altitude de la référence (en m) :</b> 38.907 m	
<b>Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :</b> 0.000 m	
<b>Altitude calculée de l'eau (en m) :</b> 38.907 m	