



Commune : CINQ-MARS-LA-PILE

Rivière : La Loire


## Proximité de l'église, au n°8

**Commentaires :** Sur un mur le long de la rue principale, à l'amont immédiat de l'église. Ce repère est très proche du repère 300.

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** LCI\_S\_299**Date de mise à jour :** 14/02/2022**Auteur :** SPC LCI

Vue du site en 2021

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.46288190 / Y: 47.34793400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 508488 / Y: 6697255**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.4628819 / Y: 47.347934**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite

## 3 Juin 1856

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée**

### GÉNÉRAL

**Code :** LCI\_R\_299\_560**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

14/02/2022



Vue du repère en 2021

### MARQUE

**Texte :** Crue du 3 juin 1856**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

### SOURCE DE REPÉRAGE : DDE 37 CATALOGUE DES REPÈRES DE CRUES -

**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDE 37

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DDE 37**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.200 m