



Commune : BEFFES

## Ecluse de Beffes


Rivière : La Loire

**Commentaires :** A l'écluse de Beffes , sur la face aval. La crue de 1846 est marquée à l'angle de la maison et sur le coté de la porte du sous-sol. Il existe un delta entre ces cotes donc on a conservé qu'une altitude moyenne. Cote un peu faible

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** LCI\_S\_647**Date de mise à jour :** 09/12/2025**Auteur :** SPC LCI

Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.00593468 / Y: 47.09361821**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 700450.17 / Y: 6665929.14**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0059347 / Y: 47.0936182**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**19 octobre 1846**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **164.68 m**

Nature du repère : Marque gravée

### GÉNÉRAL

**Code :** LCI\_R\_647\_1285**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

09/12/2025



Vue du repère côté montant droit porte

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Longue**PHEC :** Non**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DIREN Centre

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DIREN Centre**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** marque de crue**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 164.680 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 164.68 m