

Commune : **BEFFES** | Rivière : **La Loire**


Ecluse de Beffes

Commentaires : à l'écluse de Beffes, sur la face aval. La crue de 1846 est marquée à l'angle de la maison et sur le côté de la porte du sous-sol. $\Delta = 2$ cm, nous n'avons donc conservé qu'une altitude moyenne. Cote un peu faible

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_647 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.00598510 / Y: 47.09369790
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 700454 / Y: 6665937.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0059851 / Y: 47.0936979
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche




Photo du recensement d'origine

Date inconnue ou approximative | Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Non renseigné**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_647_1286 **Date de mise à jour :** 24/07/2025
Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DIREN Centre
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)