
	Commune : <b>COUARGUES</b>	Rivière : <b>La Loire</b>
	<b>RD187, Les Vallées</b>	
<b>Commentaires</b> : aux "Vallées", sur la facade d'une maison située à l'amont du hameau , sur la D187 .Il y a 3 repères , chacun au niveau d'une porte différente		<b>3</b> Repère(s) sur le site

<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Unité de gestion</b> : Loire-Allier-Cher-Indre	<b>Date de mise à jour</b> : 25/08/2016
<b>Code</b> : LCI_S_146	<b>Auteur</b> : SPC LCI



<b>GÉOLOCALISATION</b>	
<b>Coordonnées WGS84</b> : X: 2.94936670 / Y: 47.27300500	<b>Coordonnées RGF93 (Lambert 93)</b> X: 696172 / Y: 6685856
<b>Coordonnées RGF93 (ETRS89)</b> : X: 2.9493667 / Y: 47.273005	<b>Code Hydro</b> : ----0000
<b>Rive de référence</b> : Gauche	



	<b>27 Septembre 1866</b>	<b>Altitude calculée de l'eau</b> : <b>154.31 m</b>
	<b>Nature de l'inondation</b> : <b>Débordement de cours d'eau</b>	<b>Nature du repère</b> : <b>Marque gravée</b>

<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Code</b> : LCI_R_146_1333	<b>Date de mise à jour</b> :
<b>Auteur</b> : SPC LCI	19/11/2018



<b>MARQUE</b>	
<b>Maximum de l'inondation</b> : Oui	<b>Visibilité</b> : Non renseigné
<b>État du repère</b> : Bon	<b>Pérennité</b> : Non renseigné
<b>PHEC</b> : Non	<b>Repère calculé</b> : Non

<b>SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -</b>	
<b>Type de repérage</b> : Source bibliographique	<b>Organisme</b> : DIREN Centre

<b>NIVELLEMENT D'ORIGINE</b>	
<b>Méthode</b> : Cheminement topographique	<b>Organisme</b> : DIREN Centre
<b>Référence nivelée</b> : Marque d'inondation	<b>Description référence du repère</b> : marque de crue
<b>Système altimétrique</b> : NGF IGN 1969 (système normal)	<b>Altitude de la référence (en m)</b> : 154.310 m
<b>Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)</b> : 0.000 m	<b>Altitude calculée de l'eau (en m)</b> : 154.31 m