

Commune : **HUISMES**Rivière : **La Loire**

## Rue des Basses Rivières

**Commentaires :** Rue des Basses Rivières, angle sud, côté aval de la rue. De nombreux repères difficilement lisibles : mai 1940 (angle) 8/?/1867 ou 1807, 1907, 1940, 1844,

**5**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre

Code : LCI\_S\_839

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



Photo du recensement d'origine

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.25096880 / Y: 47.24185340

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 492088 / Y: 6686013.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2509688 / Y: 47.2418534

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche



## Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée**

### GÉNÉRAL

Code : LCI\_R\_839\_1615

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LCI

24/07/2025

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non

PHEC : Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : DDE 37 CATALOGUE DES REPÈRES DE CRUES -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDE 37

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DIREN Centre

Référence nivelée : Non renseigné

Description référence du repère : Non renseigné

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)