

Commune : **CHAILLES**Rivière : **La Loire**

## Les Maisons Brulées

**Commentaires** : Sur le pilier droit d'une arche en pierre de la facade de la maison située au lieu dit "Les Maisons Brulées".  
Un repère de la crue de 1866 (cote 69,14 NGF) était noté sur ce batiment dans le PSS édité par la DDE 41 en 1963. A contrôler

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL


**Unité de gestion** : Loire-Allier-Cher-Indre**Code** : LCI\_S\_791**Date de mise à jour** : 25/08/2016**Auteur** : SPC LCI

Photo du recensement d'origine

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 1.30375280 / Y: 47.55865620**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 572451 / Y: 6718956.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.3037528 / Y: 47.5586562**Code Hydro**: ----0000**Rive de référence**: Gauche

## Septembre 1866

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné**

### GÉNÉRAL

**Code** : LCI\_R\_791\_1645**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC LCI

09/01/2023

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : PLAN DES ZONES INONDABLES DANS DEPT 41 -

**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDE 41

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : Géomètre (cabinet)**Référence nivelée** : Non renseigné**Description référence du repère** : Non renseigné**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)