

Commune : **BREHEMONT**Rivière : **La Loire**

Domaine de Milly

Commentaires : Sur le coté gauche de la porte et surtout à l'intérieur de la grange située à l'angle nord est du domaine de Milly. Les laisses de crue de 1856 et 1866 sont encore très bien visibles.

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre

Code : LCI_S_897

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI




Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.33804150 / Y: 47.28382580

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 498828 / Y: 6690447.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3380415 / Y: 47.2838258

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche



Septembre 1866

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **39.356 m**Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_897_1772

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LCI

09/01/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Bon

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE ATLAS ZONES INONDABLES -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : Géomètre (cabinet)

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : marque de crue

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 39.356 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 39.356 m