



Commune : BREHEMONT

Domaine de Milly

Rivière : La Loire

Commentaires : Sur le coté gauche de la porte et surtout à l'intérieur de la grange située à l'angle nord est du domaine de Milly. Les laisses de crue de 1856 et 1866 sont encore très bien visibles.

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** LCI_S_897**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.33804150 / Y: 47.28382580**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 498828 / Y: 6690447.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.3380415 / Y: 47.2838258**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche

Septembre 1866

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_897_1774**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

09/01/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE ATLAS ZONES INONDABLES -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique**Organisme :** Géomètre (cabinet)**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.920 m