

Commune : **BREHEMONT** | Rivière : **La Loire**


Domaine de Milly

Commentaires : Sur le coté gauche de la porte et surtout à l'intérieur de la grange située à l'angle nord est du domaine de Milly. Les laisses de crue de 1856 et 1866 sont encore très bien visibles.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : LCI_S_897 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.33804150 / Y: 47.28382580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 498828 / Y: 6690447.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3380415 / Y: 47.2838258
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

Septembre 1866 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_897_1774 **Date de mise à jour :** 09/01/2023
Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE ATLAS ZONES INONDABLES -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Géomètre (cabinet)
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.920 m