

Commune : **CRAVANT-LES-COTEAUX**Rivière : **La Vienne****La Grange Lambert****Commentaires** : "La Grange Lambert". Le trait de 1957 est situé sur le pilier côté portillon, les deux autres sont sur le bâtiment de dépendance. A niveler. Vérifier trait 1957. Traits non trouvés.**3**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : LCI_S_1086**Date de mise à jour** : 25/08/2016**Auteur** : SPC LCI

Photo du recensement d'origine

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.33185750 / Y: 47.15249370**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 497868 / Y: 6675884**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.3318575 / Y: 47.1524937**Code Hydro**: L---0060**Rive de référence**: Droite**1^{er} Janvier 1962**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires** : sur le bâtiment de dépendance**GÉNÉRAL****Code** : LCI_R_1086_2258**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC LCI

05/08/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : SPC LACI, SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

-

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme(s)** : SPC Loire-Allier-Cher-Indre**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : DDE 37**Référence nivelée** : Non renseigné**Description référence du repère** : Non renseigné**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)