

Commune : **SAVIGNY-EN-VERON****Rue Basse, n°11**Rivière : **La Vienne**

Commentaires : Au n°11, rue Basse. Le niveau d'eau est arrivé à 10 cm en dessous du seuil de la porte d'entrée de la maison. Un repère de crue de 1982 se situe sur le mur de la propriété côté route. Visité le 14/09/2021

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** LCI_S_1111**Date de mise à jour :** 23/02/2022**Auteur :** SPC LCI

Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.13300980 / Y: 47.20329430**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 483015 / Y: 6682051**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1330098 / Y: 47.2032943**Code Hydro:** L---0060**Rive de référence:** Droite**22 Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **34.01 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le niveau d'eau est arrivé à 10 cm en dessous du seuil de la porte d'entrée de la maison**GÉNÉRAL****Code :** LCI_R_1111_2330**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

25/02/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI, SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES**

-

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DDE 37**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** marque de crue**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 34.010 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 34.01 m