Commune : **BEAUFORT-EN-ANJOU** | Rivière : **La Loire**

Quartier des Marais

Commentaires : Sur deux petites granges situées dans le quartier des Marais. Nombreuses inscriptions de la crue de 1856 sur les deux batiments.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_1250 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.21590430 / Y: 47.44238570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 457703 / Y: 6709605
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2159043 / Y: 47.4423857
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

6 Juin 1856

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_1250_2641 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : SPC LCI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.300 m