


Commune : **CORMERY**Rivière : **L' Indre****Rue André Varin****Commentaires** : Ce site se trouve sur la rue André Varin, amont du pont en RG. En 2023, ce site n'a pas pu être visité car les propriétaires étaient absents.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Loire-Allier-Cher-Indre**Code** : LCI\_S\_1889**Date de mise à jour** : 01/02/2024**Auteur** : SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.83571010 / Y: 47.26944730**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 536384 / Y: 6687702**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.8357101 / Y: 47.2694473**Code Hydro**: K7--0260**Rive de référence**: Gauche**1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.71 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : marque peinture sur le mur de la maison au niveau d'une porte**GÉNÉRAL****Code** : LCI\_R\_1889\_3090**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC LCI

06/01/2023



Vue du repère en 2010

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : CETE NORMANDIE-CENTRE, LE CHER ET L'INDRE, RECENSEMENTS 2010-2011 - 01/12/2011**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : CETE Normandie - Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : CETE Normandie - Centre**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Description référence du repère** : marque de crue**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 60.710 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 60.71 m