

Commune : **CLION** | Rivière : **L' Indre**

## Moulin du Breuil - (Cne Palluau/Indre)

**Commentaires :** "Moulin du Breuil", trait gravé sur la maison au bas du cadre de la porte.

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre  
**Code :** LCI\_S\_2345 **Date de mise à jour :** 09/05/2022  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.27023470 / Y: 46.94134200  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 568429 / Y: 6650456.99  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.2702347 / Y: 46.941342  
**Code Hydro:** K7--0260 **Rive de référence:** Droite


**Mai 1958** Altitude calculée de l'eau : **95.01 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Trait gravé dans la pierre, au niveau du seuil de la porte d'entrée de la maison

**GÉNÉRAL**

**Code :** LCI\_R\_2345\_3603 **Date de mise à jour :** 09/05/2022  
**Auteur :** SPC LCI



**MARQUE**

**Texte :** Pas de texte  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CETE NORMANDIE-CENTRE, LE CHER ET L'INDRE, RECENSEMENTS 2010-2011 - 01/12/2011

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** CETE Normandie - Centre

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Cheminement topographique  
**Organisme :** CETE Normandie - Centre  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Description référence du repère :** marque de crue  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 95.010 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 95.01 m