


Commune : **PALLUAU-SUR-INDRE**Rivière : **L' Indre****Rue du Lavoir, atelier peinture****Commentaires** : Rue du Lavoir au niveau du seuil de l'atelier de peinture.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Loire-Allier-Cher-Indre**Code** : LCI_S_2424**Date de mise à jour** : 09/05/2022**Auteur** : SPC LCI

Vue du site en 2022

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 1.31372880 / Y: 46.94059100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 571735 / Y: 6650302.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.3137288 / Y: 46.940591**Code Hydro**: K7--0260**Rive de référence**: Non renseigné**26 mai 1977**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **98.53 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : La crue est arrivée à 20 cm du seuil d'entrée de l'atelier**GÉNÉRAL****Code** : LCI_R_2424_3689**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC LCI

09/05/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : CETE NORMANDIE-CENTRE, LE CHER ET L'INDRE, RECENSEMENTS 2010-2011 - 01/12/2011**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : CETE Normandie - Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : CETE Normandie - Centre**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Description référence du repère** : marque de crue**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 98.530 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 98.53 m

Vue du repère en 2022