



Commune : JAS

Pont D111e


Rivière : La Loise

Commentaires : Ce site se trouve en contrebas de la route D111E, à l'entrée d'un champ, en amant du pont en rive gauche. Plus précisément, le site est un arbre, en 2023, cet arbre a disparu.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** LCI_S_2719**Date de mise à jour :** 24/01/2024**Auteur :** SPC LCI

Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.31340790 / Y: 45.75248200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 802101 / Y: 6517836.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.3134079 / Y: 45.752482**Code Hydro:** K0714000**Rive de référence:** Gauche**1^{er} Novembre 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **450.217 m**

Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires : Ce repère de crue est une marque de peinture bleue sur un arbre, en amant du pont en rive gauche. Cette trace a disparu en 2023, ainsi que l'arbre.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2719_4573**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

24/01/2024



Vue du repère en 2009 (source : Sarl GEOA)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE LA CRUE DE 11/2008 DANS LE DÉP. DE LA LOIRE - DDT42 - 2009 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 42

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique**Organisme :** Bureau d'études**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** marque de crue**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 450.217 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 450.217 m