




Commune : SAVIGNEUX

Rivière : Le Moingt

**Pont D946 - Mur amont en rive droite****Commentaires :** Ce site se trouve sur la route D946, plus précisément, au niveau du mur du pont sur le côté amont en rive droite.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** LCI\_S\_2730**Date de mise à jour :** 22/01/2024**Auteur :** SPC LCI

Vue du site en 2023

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.10403420 / Y: 45.61206600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 786044 / Y: 6501995.01**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.1040342 / Y: 45.612066**Code Hydro:** K0758000**Rive de référence:** Droite**1<sup>er</sup> Novembre 2008**Altitude calculée de l'eau : **371.693 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** Ce repère de crue est une marque jaune issue d'une laisse sur le mur du pont, côté amont en rive droite, à 2,50 m du haut du pont. Cette trace a disparu en 2023. L'eau a atteint le bas de la mire.**GÉNÉRAL****Code :** LCI\_R\_2730\_4584**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

22/01/2024

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE LA CRUE DE 11/2008 DANS LE DÉP. DE LA LOIRE - DDT42 - 2009 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDT 42**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** Bureau d'études**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** marque de crue**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 371.693 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 371.693 m

Vue du repère en 2023