



Commune : MONTBRISON

Pont D101 - Mur amont en rive droite


Rivière : Le Moingt

Commentaires : Ce site se situe sur le pont de la route D101, plus précisément, sur le mur du pont côté amont en rive droite. Le site où était présent le repère, il a été détruit lors d'un accident.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** LCI_S_2731**Date de mise à jour :** 22/01/2024**Auteur :** SPC LCI

Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.10343960 / Y: 45.59895900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 786018 / Y: 6500538.94**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.1034396 / Y: 45.598959**Code Hydro:** K0758000**Rive de référence:** Droite**1^{er} Novembre 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **377.124 m**

Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires : Ce repère de crue est une marque jaune issue d'une laisse sur le mur du pont côté amont en rive droite, plus précisément à 1,20 m du haut du parapet. Ce repère de crue a disparu en 2023

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2731_4585**Auteur :** SPC LCI**Date de mise à jour :**

22/01/2024



Vue du repère en 2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE LA CRUE DE 11/2008 DANS LE DÉP. DE LA LOIRE - DDT42 - 2009 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 42

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique**Organisme :** Bureau d'études**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** marque de crue**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 377.124 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 377.124 m