

Commune : **VENAS**Rivière : **L' Aumance****Le moulin de Couture****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** LCI_S_3106**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.77104160 / Y: 46.49607890**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 682440 / Y: 6599590**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.7710416 / Y: 46.4960789**Code Hydro:** K53-0300**Rive de référence:** Gauche**Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Grange - l'eau est arrivé a 10m de la grange, au niveau du premier gros arbre en partant de la grange et en allant vers la rivière**GÉNÉRAL****Code :** LCI_R_3106_4928**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

09/01/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** SIG ATLAS DES ZONES INONDABLES - DDE ALLIER -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** DDE 03**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** CETE Lyon**Référence nivelée :** Non renseigné**Description référence du repère :** Non renseigné**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)