


Commune : **ECHENON**Rivière : **L' Ouche****1 rue du Moulin Brule****Commentaires :** Première gouttière rencontrée en venant de la route des Maillys**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** OUCHE_S_21239-11**Date de mise à jour :** 08/08/2016**Auteur :** gestionnaire_SCVigicrues

Photo du site - Auteur : Commune

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.28110100 / Y: 47.11423900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 872942.26 / Y: 6670717.73**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.281101 / Y: 47.114239**Code Hydro:** U13-0400**Rive de référence:** Gauche**Mai 2013**Altitude calculée de l'eau : **181.862 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Habitation située au 1 rue du Moulin Brule. Le niveau d'eau a atteint le pied de la première gouttière rencontrée en venant de la route des Maillys. Photographie datée du 4 mai à 17h02 et fournie par la commune.**GÉNÉRAL****Code :** OUCHE_R_21239-11_1**Date de mise à jour :** 02/09/2019**Auteur :**

gestionnaire_SCVigicrues

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHE - 27/06/2013****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Dynamique Hydro**CAMPAGNE GÉOMÈTRE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER**Commentaires sur le nivellement :** Niveau numérique Leica DNA 03**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 181.862 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 181.862