



Commune : ECHENON

Rivière : L' Ouche

Amont du pont de la route des Maillys, en rive droite

Commentaires : Bancs de la table de pique-nique

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Saône-Doubs**Code :** OUCHE_S_21239-12**Date de mise à jour :** 08/08/2016**Auteur :** gestionnaire_SCVigicrues

Photo du site - Auteur : Commune

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.27991700 / Y: 47.11435300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 872852.15 / Y: 6670727.79**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.279917 / Y: 47.114353**Code Hydro:** U13-0400**Rive de référence:** Droite**Mai 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **182.163 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Amont du pont de la route des Maillys en RD. Le niveau d'eau a presque atteint les bancs de la table de pique-nique. Photographie datee du 4 mai a 17h18 et fournie par la commune.

GÉNÉRAL

Code : OUCHE_R_21239-12_1**Date de mise à jour :****Auteur :**

gestionnaire_SCVigicrues

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHÉ - 27/06/2013

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Dynamique Hydro

CAMPAGNE GÉOMÈTRE

Méthode : Cheminement topographique**Organisme :** Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER**Commentaires sur le nivelllement :** Niveau numérique Leica DNA 03**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 182.163 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 182.163