

Commune : **VARANGES**Rivière : **L' Ouche****24 rue du Souris****Commentaires** : Mur à gauche du portail**1**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Saône-Doubs**Code** : OUCHE_S_21656-14**Date de mise à jour** : 08/08/2016**Auteur** : gestionnaire_SCVigicruces

Photo du site - Auteur : M. DUROST

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 5.19026100 / Y: 47.23194200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 865694.4 / Y: 6683591.68**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.190261 / Y: 47.231942**Code Hydro**: U13-0400**Rive de référence**: Droite**Mai 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **199.451 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : 24 rue du Souris, mur a gauche du portail. Le niveau d'eau a atteint le coin du mur, cote portail. Photographie datee du 5 mai a 15h04 et fournie par M. DUROST.**GÉNÉRAL****Code** : OUCHE_R_21656-14_1**Date de mise à jour** :**Auteur** :

07/06/2021

gestionnaire_SCVigicruces

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHE - 27/06/2013****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Dynamique Hydro**CAMPAGNE GÉOMÈTRE****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER**Commentaires sur le nivellement** : Niveau numérique Leica DNA 03**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 199.451 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 199.451