
Commune : **VARANGES**

Rivière : **L' Ouche**

**Propriété privée située au 5 rue du Souris**

**Commentaires :** Sur l'escalier situé à l'entrée du bâtiment

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Saône-Doubs

**Code :** OUCHE\_S\_21656-26 **Date de mise à jour :** 08/08/2016

**Auteur :** gestionnaire\_SCVigicrues



**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84 :** X: 5.19248600 / Y: 47.22955700

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 865870.04 / Y: 6683331.53

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.192486 / Y: 47.229557

**Code Hydro:** U13-0400 **Rive de référence:** Droite

Photo du site - Auteur : M. DUROST


**Mai 2013**

Altitude calculée de l'eau : **199.311 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**


Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Propriete privee situee au 5 rue du Souris. Photo de l'escalier situe a l'entree du batiment datee 05/05/2013 a 15h30. Elle a ete fournie par M. DUROST. L'eau a atteint le raz de la 1ere marche (marche du bas).

**GÉNÉRAL**

**Code :** OUCHE\_R\_21656-26\_1 **Date de mise à jour :** 17/04/2018

**Auteur :** gestionnaire\_SCVigicrues



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHE - 27/06/2013**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** Dynamique Hydro

**CAMPAGNE GÉOMÈTRE**

**Méthode :** Cheminement topographique

**Organisme :** Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER

**Commentaires sur le nivellement :** Niveau numérique Leica DNA 03

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 199.311 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 199.311