


	Commune : <b>CRUGEY</b>	Rivière : <b>L' Ouche</b>
	<b>Amont du Pont Canal, en rive gauche</b>	
<b>Commentaires :</b> Les croix en fer présentes sur le pont		<b>1</b> Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** OUCHE\_S\_21634-14 **Date de mise à jour :** 08/08/2016  
**Auteur :** gestionnaire\_SCVigicrues




**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.70083500 / Y: 47.16758700  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 828829.58 / Y: 6675532.69  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.700835 / Y: 47.167587  
**Code Hydro:** U13-0400 **Rive de référence:** Gauche



Photo du site - Auteur : Dynamique hydro

	<b>Mai 2013</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>326.509 m</b> Nature du repère : <b>Témoignage oral</b>
	<b>Commentaires :</b> La propriétaire de la guinguette (en rive gauche amont du pont du canal), ainsi que le maire affirment que l'eau recouvrait les croix en fer présentes sur le pont.	

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** OUCHE\_R\_21634-14\_1 **Date de mise à jour :** 02/09/2019  
**Auteur :** gestionnaire\_SCVigicrues

**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHE - 27/06/2013**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** Dynamique Hydro

**CAMPAGNE GÉOMÈTRE**

---

**Méthode :** Cheminement topographique  
**Organisme :** Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER  
**Commentaires sur le nivellement :** Niveau numérique Leica DNA 03  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 326.509 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 326.509 m