

Commune : **TROUHANS****1 rue Malpertuis, coté rue d'Amont**Rivière : **L' Ouche****Commentaires :** Sur le mur à gauche du portail d'entrée de la propriété**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** OUCHE_S_21645-5**Date de mise à jour :** 08/08/2016**Auteur :** gestionnaire_SCVigicrues

Photo du site - Auteur : Mme DEVALLEZ

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.27393300 / Y: 47.14962200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 872285.8 / Y: 6674630.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.273933 / Y: 47.149622**Code Hydro:** U13-0400**Rive de référence:** Droite**Mai 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **185.566 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** 1 rue Malpertuis (cote rue d'Amont). Le niveau d'eau a atteint le bas du mur à gauche du portail d'entrée de la propriété. Photo datee du 5 mai a 16h22 et transmise par Mme DEVALLEZ.**GÉNÉRAL****Code :** OUCHE_R_21645-5_1**Date de mise à jour :****Auteur :**

gestionnaire_SCVigicrues

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHÉ - 27/06/2013****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Dynamique Hydro**CAMPAGNE GÉOMÈTRE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER**Commentaires sur le nivelllement :** Niveau numérique Leica DNA 03**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 185.566 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 185.566 m