

Commune : **VARANGES**Rivière : **L' Ouche****5 route de Genlis, sur la terrasse en face de l'escalier****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : OUCHE\_S\_21656-28

Date de mise à jour : 26/03/2020

Auteur : gestionnaire\_SCVigicrues

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 5.19382600 / Y: 47.22979500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 865970.65 / Y: 6683360.77

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.193826 / Y: 47.229795

Code Hydro: U13-0400

Rive de référence: Droite

**Mai 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **199.26 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : 5 route de Genlis. Le niveau d'eau a atteint le coin de la terrasse, juste en face de l'escalier. Photographie datée du 5 mai à 15h36 et fournie par M. DUROST.**GÉNÉRAL**

Code : OUCHE\_R\_21656-28\_1

Date de mise à jour : 02/09/2019

Auteur : gestionnaire\_SCVigicrues

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHE - 27/06/2013****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Dynamique Hydro**CAMPAGNE GÉOMÈTRE****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER**Commentaires sur le nivellement** : Niveau numérique Leica DNA 03**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 199.260 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 199.26 m