

Commune : **VARANGES**Rivière : **L' Ouche**

## 5 route de Genlis, sur la terrasse en face de l'escalier

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** OUCHE\_S\_21656-28**Date de mise à jour :** 26/03/2020**Auteur :** gestionnaire\_SCVigicrues**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 5.19382600 / Y: 47.22979500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 865970.65 / Y: 6683360.77**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.193826 / Y: 47.229795**Code Hydro:** U13-0400**Rive de référence:** Droite**Mai 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **199.26 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** 5 route de Genlis. Le niveau d'eau a atteint le coin de la terrasse, juste en face de l'escalier. Photographie datee du 5 mai a 15h36 et fournie par M. DUROST.**GÉNÉRAL****Code :** OUCHE\_R\_21656-28\_1**Date de mise à jour :****Auteur :**

gestionnaire\_SCVigicrues

02/09/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHE - 27/06/2013****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Dynamique Hydro**CAMPAGNE GÉOMÈTRE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER**Commentaires sur le nivelllement :** Niveau numérique Leica DNA 03**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 199.260 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 199.26 m