



Commune : **YZOSSE**

Rivière : **L' Adour**

**à 400m en aval de Lagrange**

**1** Repère(s) sur le site

#### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne

**Code :** GTL\_S\_1

**Date de mise à jour :** 26/08/2016

**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

#### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.01689000 / Y: 43.71510000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 376349.68 / Y: 6298908.52

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.01689 / Y: 43.7151

**Code Hydro:** Q---0000

**Rive de référence:** Gauche



**23 Janvier 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur les débris- situés en contrebas de la maison...Vue en direction de Lagrange. En bordure du jardin d'une maison isolée- la crue a déposé des débris dans la végétation. Si ces débris ne permettent pas de reconstituer avec exactitude la hauteur de submersion atteinte- ils permettent néanmoins le constat

#### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_7955

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

02/09/2019

#### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

#### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné

**Organisme :** Bureau d'études

#### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA