



Commune : **YZOSSE**

Rivière : **L' Adour**

à 400m en aval de Lagrange

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_1 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.01689000 / Y: 43.71510000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 376349.68 / Y: 6298908.52
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.01689 / Y: 43.7151
Code Hydro: Q---0000 **Rive de référence:** Gauche



23 janvier 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur les débris- situés en contrebas de la maison...Vue en direction de Lagrange. En bordure du jardin d'une maison isolée- la crue a déposé des débris dans la végétation. Si ces débris ne permettent pas de reconstituer avec exactitude la hauteur de submersion atteinte- ils permettent néanmoins le constat

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7955 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA