



Commune : **BORDERES-LOURON**

Rivière : **La Neste du Louron**

Le pont en aval de Bordères-Louron.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_1003

Date de mise à jour : 11/01/2018

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : DIREN Midi-Pyrénées

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39372900 / Y: 42.87200000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 486861.19 / Y: 6200468.13

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.393729 / Y: 42.872

Code Hydro: 001-0430

Rive de référence: Gauche

5 juillet 2001



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Vue vers l'amont. Le pont présente un tirant d'air manifestement sous-dimensionné - d'autant qu'il survient après un coude de la Neste. De surcroît - un engrèvement s'est constitué sous le pont - limitant le passage des eaux à 1 - 90m au centre du chenal et à moins de 1 - 60m sur le côté droit (par rapport à l'axe de la rivière). La crue du 5 juillet a débordé des deux côtés du pont - en plus de l'inondation venant de l'amont et circulant tout au long du boulevard de rive droite - et qui s'est partiellement déversée par la rampe inclinée située à gauche de la photographie. Source: F. Gazelle.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5075

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

16/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE LA NESTE DU 5 JUILLET 2001. RAPPORT TECHNIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DIREN Midi-Pyrénées

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : DIREN Midi-Pyrénées